

塌方路爆破除险



爆破作业现场。实施爆破后,立即开展道路清理作业,修筑损毁的路基。



爆破现场维持秩序的车辆。



此次作业吸引了多家媒体采访,现场有四五架航拍机拍摄。

昨天下午3点,市交通委路政局房山公路分局对房山区军红路塌方实施爆破清理作业。受今夏强降雨影响,该路曾在8月11日发生大规模山体滑坡。

由于塌方山体上方岩体处于临界稳定状态,清除后方可进行塌方堆积物的清理,给道路抢通工作造成了极大的困难。为尽快恢复当地居民的正常生产生活,房山公路分局在已经抢通了一条供当地居民通行的应急便道的基础上,经专业部门多次勘察设计、专家论证、方案比选、公安部门审批,决定对塌方处进行爆破作业,处置山体存在的危岩。

昨天下午,房山公路分局对塌方处进行了爆破作业,清除上方约7000方危险岩石,并对道路上方堆积山石进行清理,以便于下一步修筑道路外侧挡墙,完成路基填筑工作,满足一般车辆通行条件。据介绍,预计10月30日前恢复道路临时通行。

北京晨报记者 曹晶瑞/文 王巍/摄